

## INSTRUKCJA BHP DLA KIEROWCÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE FIRMY PURINOVA SP. Z O.O.

### SPIIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE .....	2
2. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY .....	3
2.1. RYZYKO ZAWODOWE, ZAGROŻENIA, CZYNNIKI SZKODLIWE, UCIAŹLIWE I NIEBEZPIECZNE .....	3
3. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY .....	5
3.1. NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE I MIESZANINY CHEMICZNE .....	5
4. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PO ZAKOŃCZENIU PRACY .....	6
5. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA PRACOWNIKÓW .....	7
5.1. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH .....	7
5.2. UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY .....	7
5.3. ZASADY PPOŻ .....	7
5.4. WYPADEK PRZY PRACY – POSTĘPOWANIE .....	8
5.5. EWAKUACJA .....	8
6. OCHRONA ŚRODOWISKA .....	8
7. WAŻNE TELEFONY .....	9

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

**KIEROWCY** przebywający na terenie firmy Purinova Sp. z o.o., ze względów bezpieczeństwa, zobowiązani są do stosowania poniższych zaleceń:

- Na teren Purinova może wjechać kierowca posiadający kategorię prawa jazdy uprawniającą do prowadzenia danego pojazdu, którym wjeżdża na teren Zakładu Produkcyjnego oraz inne uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów – dotyczy to także kierowców dźwigów
- Wjazd na teren Zakładu Produkcyjnego odbywa się przez bramę wjazdową nr 1
- Przed wjazdem na teren Purinova Sp. z o.o. kierowcy są zobowiązani czekać na przybycie pracownika ochrony, który odnotowuje nazwę firmy/ ewentualnie nazwisko kierowcy, nr rejestracyjny, godziny wjazdu i wyjazdu
- Pojazdy oczekujące na załadunek parkują przed bramą wjazdową nr 1, po prawej lub lewej stronie drogi dojazdowej
- Parkowanie autocystern przed załadunkiem lub po załadunku, na terenie firmy, tylko za zgodą i w miejscu wyznaczonym przez MISTRZA ZMIANOWEGO – Działu Produkcji Poliestrów i Estrów DPPIE (w przypadku załadunku autocystern i rozładunku PUC-C, GDE, GME, gazu, azotu) lub KIEROWNIKA MAGAZYNU (w przypadku rozładunku, przywozu towaru)
- Wszelkie polecenia i wskazówki postępowania na terenie Purinova wydaje MISTRZ ZMIANOWY – Działu Produkcji Poliestrów i Estrów DPPIE, bądź osoba przez niego wyznaczona, w przypadku rozładunku KIEROWNIK MAGAZYNU, bądź osoba przez niego wyznaczona
- Wejście na teren Purinova sp. z o.o. tylko w odzieży roboczej – długie spodnie i długi rękaw, wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej (hełm ochronny, rękawice ochronne, okulary\* - cysterna i flexitank) i obuwiu pełnym (z zakrytymi palcami) ochronnym – antystatycznym oraz kasku ochronnym



- Miejsca, gdzie mogą przebywać kierowcy autocystern to: obręb stanowisk załadunkowych autocystern, obręb placów i zbiorników magazynowych, część administracyjno – biurowa budynku, podczas załatwiania spraw związanych z odbiorem towaru oraz rozładunkiem towaru
- Miejsca, gdzie mogą przebywać pozostali kierowcy to: obręb stanowisk załadunkowych, obręb placów i zbiorników magazynowych, część administracyjno – biurowa budynku, podczas załatwiania spraw związanych z odbiorem towaru, rozładunkiem towaru lub dostarczaniem towaru
- Kierowcy pojazdów wjeżdżający na teren Zakładu Produkcyjnego w ramach realizacji usług inwestycyjnych zgłaszają się do pracownika Działu Technicznego (biuro Mistrzów)
- Kierowca musi posiadać aktualne szkolenia bhp oraz orzeczenie lekarskie, a także znać ryzyko zawodowe związane ze swoim stanowiskiem pracy
- Kierowcy pojazdu bezwzględnie nie wolno wjeżdżać na teren Zakładu Produkcyjnego z dziećmi lub osobami postronnymi Kierowca musi posiadać pełną dokumentację przewożonego towaru

**UWAGA: Teren Spółki jest monitorowany 24h/ dobę**

**Ponadto na terenie firmy Purinova Sp. z o.o. kierowców obowiązują:**

- Bezwzględne zatrzymanie się autocysterny przed bramą wjazdową (dotyczy wszystkich bram)
- Zakaz używania sygnału dźwiękowego przy bramach wjazdowych (dotyczy wszystkich bram)
- Wjazd i wyjazd z Zakładu Produkcyjnego tylko za zgodą pracownika ochrony
- Dopuszczalna prędkość poruszania się po drogach wewnętrznych do 10 km/h
- Zakaz palenia tytoniu, e-papierosów-na terenie Spółki
- Zakaz używania otwartego ognia bez zezwolenia
- Zakaz wnoszenia, spożywania oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź innych środków psychotropowych
- Zakaz samodzielnego poruszania się oraz wchodzenia do pomieszczeń poza miejscami wyznaczonymi.

**2. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY**

Każdy kierowca, przed wjazdem na teren firmy Purinova Sp. z o.o., powinien zostać zapoznany z niniejszą instrukcją, co potwierdza swoim podpisem. Listę zapoznania się kierowców z niniejszą instrukcją przechowuje przewoźnik i udostępnia na życzenie pracownika Purinova Sp. z o.o. – Kierownika Działu Logistyki lub Kierownika Działu zakupów.

Po wjeździe na teren firmy Purinova Sp. z o.o. kierowca powinien:

- zatrzymać sprawny samochód z pełnym wyposażeniem w bezpiecznym miejscu, wskazanym przez pracownika firmy Purinova
- wyłączyć silnik (chyba, że uruchomienie silnika jest niezbędne dla pracy pomp lub innych urządzeń zapewniających załadunek/rozładunek)
- zabezpieczyć pojazd przed niekontrolowanym ruchem i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Sprawdzić stan techniczny cysterny wraz z wyposażeniem (wizualnie)

**2.1. RYZYKO ZAWODOWE, ZAGROŻENIA, CZYNNIKI SZKODLIWE, UCIAŹLIWE I NIEBEZPIECZNE**

Tabela oceny ryzyka zawodowego.

Lp.	Zagrożenie i możliwy skutek	Źródło	Środki ograniczające ryzyko	Prawdo podobieństwo	Ciężkość następstw	Ryzyko
1.	Przemierzające się środki transportu - zderzenie, potrącenie, przygniecenie	Wózki widłowe, autocysterny, samochody, maszyny budowlane	Zachowywanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, stosowanie kamizelek odbłaskowych, buty z podnoskiem	P	D	Duże
2.	Spadające przedmioty – urazy głowy, przygniecenie	Prace na wysokości	Nakaz stosowania hełmów ochronnych	MP	D	Średnie
3.	Czynniki chemiczne – oblanie, oparzenie chemiczne, podrażnienie układu oddechowego	Czynne rurociągi i instalacje, opakowania jednostkowe, autocysterny	Zakaz przebywania poza miejscem wykonywania pracy; traktowanie wszystkich substancji jako niebezpiecznych; Stosowanie odpowiedniej odzieży roboczej, butów, środków ochrony indywidualnej	P	D	Duże
4.	Gorące powierzchnie - oparzenie	Gorące, niez izolowane części instalacji	Stosowanie rękawic ochronnych podczas pracy	P	Ś	Średnie
5.	Upadek na niższy poziom	Schody, stanowiska pracy położone ponad 1m nad powierzchnią ziemi, niezabezpieczone wykopy	Trzymanie się poręczy, stosowanie butów z podeszwą antypoślizgową	P	D	Średnie

Lp.	Zagrożenie i możliwy skutek	Źródło	Środki ograniczające ryzyko	Prawdo podobieństwo	Ciężkość następstw	Ryzyko
6.	Śliskie, nierówne powierzchnie – poślizgnięcie, złamanie, stłuczenie, etc.	Podłogi wewnątrz budynku, drogi komunikacyjne	Stosowanie obuwia o antypoślizgowej podeszwie, zachowanie ostrożności, unikanie pośpiechu, oznaczanie miejsc niebezpiecznych barwami bezpieczeństwa	WP	Ś	Duże
7.	Zagrożenie wybuchem - śmierć	Produkcja w strefie EX, butle z gazem	Stosowanie zakazów i nakazów dotyczących strefy EX – zakaz wejścia osób nieupoważnionych, zakaz stosowania telefonów komórkowych, nakaz stosowania narzędzi nieiskrzących, etc.	MP	D	Średnie
8.	Prąd elektryczny – porażenie, oparzenie, śmierć	Przewody urządzeń elektrycznych, sprzęt elektryczny	Przegląd izolacji przed podłączeniem do prądu, przestrzeganie przepisów bhp przy urządzeniach elektrycznych, uwaga	MP	D	Średnie
9.	Pożar – oparzenie, śmierć	Palne substancje chemiczne, prace z użyciem otwartego ognia, etc.	Stosowanie się do zapisów karty charakterystyk, zakaz palenia tytoniu na terenie Spółki, W razie pożaru punkt zbiórki przed bramą Spółki	MP	D	Średnie
10.	Wysokie ciśnienie – urazy kończyn, obrażenia wewnętrzne, śmierć	Instalacje i aparaty pod ciśnieniem	Zakaz oddalania się ze swojego stanowiska pracy	MP	D	Średnie
11.	Hałas - zmęczenie	Czynne instalacje, elektronarzędzia, maszyny, ruch wewnątrzzakładowy	Na terenie Purinova nie występują przekroczenia poziomu NDN hałasu	MP	M	Mate
12.	Mikroklimat – zimny lub gorący	Teren otwarty bądź budynki	Dostosowywanie odzieży do temperatury, wilgotności powietrza	M	M	Mate
13.	Ostre, wystające, chropowate elementy – zranienie, przebicie	Elementy infrastruktury instalacji, papierowa dokumentacja	Zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się,	MP	M	Mate
14.	Ograniczone przestrzenie (wąskie przejścia, dojścia) – stłuczenia, urazy głowy	Instalacje, budynki	Zachowanie ostrożności, koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, porządek na stanowisku pracy, właściwe oświetlenie	MP	Ś	Mate
15.	Czynniki biologiczne – infekcje, choroby	Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, współpracownicy	Dbanie o higienę poprzez mycie rąk i twarzy przed przygotowaniem i spożyciem posiłków,	MP	Ś	Mate
16.	Para wodna - oparzenia	Rurociągi	Stosowanie osłon twarzy, rękawic ochronnych	MP	Ś	Mate
17.	Pyły – zaproszenie oczu, podrażnienie skóry	Załadunek sypkich surowców	Stosowanie okularów ochronnych, przebywanie poza strefą pylenia	MP	M	Mate
18.	Agresja innych pracowników – uszkodzenie ciała	Inni pracownicy	Rozwiązywanie problemów drogą słowną	MP	Ś	Mate
19.	Iskry – zapalenie odzieży, podrażnienie oczu	Prace spawalnicze	nie patrzeć bezpośrednio na spawane elementy	MP	Ś	Mate
20.	Stres – zmęczenie, rozdrażnienie, złe samopoczucie	Wymagania stawiane przez zleceniodawcę, wewnętrzne nakazy i zakazy stosowane w	stosowanie się do przepisów i zasad bhp, stosowanie ochron indywidualnych i zbiorowych	P	M	Mate

Lp.	Zagrożenie i możliwy skutek	Źródło	Środki ograniczające ryzyko	Prawdo podobieństwo	Ciężkość następstw	Ryzyko
		Spółce, kontrole stanowisk pracy				

Objaśnienia:

Tabela. Wartości ryzyka w skali trójstopniowej.

PRAWDOPODOBIENSTWO	CIĘŻKOŚĆ NASTĘPSTW		
	Małe [M]	Średnie [Ś]	Duże [D]
Mało prawdopodobne [MP]	małe	małe	średnie
Prawdopodobne [P]	małe	średnie	duże
Wysoce prawdopodobne [WP]	średnie	duże	duże

### 3. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY

Wjazd na stanowisko załadunkowe, rozładunkowe w zależności od celu wjazdu na teren firmy Purinova Sp. z o.o. możliwe jest tylko i wyłącznie po dokonaniu rejestracji i wydaniu dyspozycji przez osobę, która realizuje operację załadunku/rozładunku.

Wjazd na wagę z prędkością do 5km/h, w sposób płynny bez nagłego hamowania.

Po wjeździe na wagę lub stanowisko rozładunkowe bądź załadunkowe należy wyłączyć silnik.

W celu bezpiecznego wykonania pracy:

- Prace należy wykonywać bez pośpiechu, w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami i zasadami bhp
- Załadunek odbywa się poprzez węże Purinova, natomiast rozładunek przez wąż znajdujący się na wyposażeniu pojazdu

#### CZYNNOŚCI ZABRONIONE – obowiązują wszystkich kierowców firm zewnętrznych:

- zakaz podstawiania pod załadunek/rozładunek niesprawnego pojazdu i/lub bez pełnego wyposażenia
- zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, zakaz używania otwartego ognia i innych źródeł zapalnych
- zakaz spożywania posiłków na stanowisku pracy
- zakaz załadunku/rozładunku pojazdu bez stosowania ubrania i obuwia ochronnego, hełmu ochronnego, okularów, rękawic
- zakaz samowolnego poruszania się po terenie Spółki
- zakaz dokonywania czynności serwisowych i naprawczych na terenie Spółki
- wnoszenie i/lub spożywanie i/lub bycie pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających na terenie Spółki
- dokonywanie jakichkolwiek napraw, mycia pojazdu lub cysterny,
- zaśmiecanie terenu Spółki (odpady komunalne umieszczać w przeznaczonych do tego kontenerach)
- zakaz wchodzenia do wnętrza (komory) autocysterny
- zakaz przekraczania maksymalnej ładowności pojazdu
- w porze zimowej zakaz czyszczenia pojazdu ze śniegu

#### 3.1. NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE I MIESZANINY CHEMICZNE

- Kierowca, w przypadku wwożenia na teren firmy Purinova Sp. z o.o. niebezpiecznych substancji lub mieszanin chemicznych, zobowiązany jest poinformować o tym pracownika firmy Purinova oraz posiadać ze sobą

odpowiednie Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub mieszaniny niebezpiecznej. Dokumenty te muszą być sporządzone w języku polskim

- Wykonawca usługi transportowej powinien przeszkolić swoich pracowników w zakresie odczytywania etykiet informacyjnych, stosowania środków ostrożności oraz udzielania pierwszej pomocy w odniesieniu do stosowanych substancji lub mieszanin chemicznych
- Wykonawca usługi transportowej zabezpiecza pracownika we właściwe środki ochrony indywidualnej oraz zapewnia właściwe ich stosowanie

Pracownicy Działu BHP i OŚ, Kierownik Działu, Mistrz zmianowy lub osoba go zastępująca mogą żądać bezpośrednio od Kierowcy:

- okazania Karty Charakterystyki dla substancji lub mieszaniny chemicznej, którą kierowca wwiózł na teren Purinova Sp. z o.o.
- dokumentu potwierdzającego zapoznanie Kierowcy z zagrożeniami dla zdrowia i życia związanymi z daną substancją lub mieszaniną chemiczną
- Kierowca musi posiadać odpowiednie środki do usuwania wycieku/rozlania/rozsypania substancji lub mieszaniny chemicznej, w tym olejów i paliw. W razie wystąpienia zdarzenia o większym rozmiarze odpowiednie środki do usuwania skutków awarii zapewni Purinova Sp. z o.o.. Zapewnienie tych środków przez Purinova Sp. z o.o. nie zdejmuje odpowiedzialności z firmy transportowej i nie zamyka możliwości egzekwowania ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, jeżeli wina leży po stronie firmy transportowej.
- Wszelkie zdarzenia awaryjne muszą być natychmiast zgłaszane pracownikowi firmy Purinova Sp. z o.o. lub innej osobie nadzorującej rozładunek lub załadunek.

**UWAGA: Kierowcy autocystern:** Czynności sprawdzenia czystości cysterny, pobrania prób, założenia plomb na autocysternie – pracownik Purinova wykonuje, po ustawieniu cysterny przed wagą, przy wykorzystaniu drabiny do autocysterny. Dla cystern wielokomorowych, kierowca proszony jest o przejeżdżanie cysterną, tak by kolejne komory znajdowały się pod koszem ochronnym drabiny, W trakcie przemieszczania się cysterny pracownik Purinova musi znajdować się na ziemi.

#### 4. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Kierowca pojazdu po załadunku wykonuje czynności:

- zamyka zawory denne i ich sterowanie (w przypadku autocysterny)
- zamyka włązy na autocysternie
- wyjmuje kliny oporowe spod kół
- zwalnia hamulec postojowy pojazdu
- Autocysterna po załadunku/rozładunku kierowana jest na wagę zakładową w celu przeprowadzenia drugiego ważenia. Kwit wagowy, list przewozowy – komplet dokumentów wydawane są kierowcy w pokoju mistrzów w Dziale Produkcji Poliestrów i Estrów. Kierowca autocysterny, odbierający towar z dokumentem e-AD, osobiście odbiera dokumenty w budynku administracyjno-biurowym.
- Gotowość wyjazdu z terenu firmy kierowca pojazdu zgłasza Kierownikowi zmiany, pracownikowi biura Działu Produkcji Poliestrów i Estrów lub pracownikowi Działu Magazyn – w godzinach jego pracy
- Wyjazd bramą

Ponadto po zakończeniu pracy należy:

- Sprawdzić szczelność zamknięć autocysterny po jej napełnieniu.
- Zapewnić, by na zewnętrznej stronie autocysterny nie było pozostałości ładowanego materiału.
- W przypadku Flexitank, samochód ciężarowy – postępowanie zgodnie z wewnętrzną procedurą.
- **Posprzątać stanowisko pracy.**

## 5. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA PRACOWNIKÓW

### 5.1. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W przypadku pożaru bądź innego zagrożenia życia bądź zdrowia – należy ostrzec współpracowników oraz pracowników firmy Purinova, w razie możliwości starać się ugasić pożar, zawiadomić odpowiednie służby ratownicze – straż pożarna, tel. stacjonarny 9-998, 9-112, tel. komórkowy 998, 112.

### 5.2. UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY

W razie zaistnienia wypadku, udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, powiadomić przełożonego i w razie konieczności wezwać pomoc medyczną: tel. stacjonarny 9-999, 9-112, tel. komórkowy 999, 112.

Poszkodowany nieprzytomny, nieoddychający – ułożyć poszkodowanego w suchym miejscu i przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wg schematu 30:2.

Poszkodowany nieprzytomny, oddychający – ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej, o ile nie podejrzewasz obrażeń kręgosłupa, kontrolować parametry życiowe do przyjazdu pogotowia, zapewnić komfort cieplny.

#### Porażenie prądem elektrycznym

Należy poszkodowanego odłączyć od źródła prądu np. wyłączając pompę wyłącznikiem głównym,

W przypadku utraty przytomności – brak oddechu i krążenia – ułożyć poszkodowanego na suchym miejscu i przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wg schematu 30 uciśnień:2 oddechy,

Poszkodowany nieprzytomny, oddychający – ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej, kontrolować parametry życiowe do przyjazdu pogotowia.

**W przypadku obłania się** – zdjąć skażoną odzież i obuwie, skorzystać z prysznica. W przypadku dostania się do oczu – przemywać płynem do oczu, który powinien znajdować się na wyposażeniu pojazdu.

#### Urazy

przy drobnych skaleczeniach należy założyć jałowy opatrunek, pamiętać o bezpieczeństwie ratownika-założyć rękawice w przypadku całkowitej amputacji – założyć opaskę uciskową, zapisując godzinę założenia i wezwać pomoc medyczną, w przypadku złamania unieruchomić kończynę i wezwać pomoc medyczną,

Każdej osobie, która uległa wypadkowi na terenie firmy Purinova Sp. z o.o. należy udzielić pierwszej pomocy:

- użycie apteczki Purinova Sp. z o.o. jest nieograniczone – fakt korzystania z jej zawartości należy zgłosić pracownikowi Purinova
- pierwsza pomoc przedmedyczna – przy każdej apteczce Purinova Sp. z o.o. znajduje się lista osób przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- pomoc medyczna (wezwanie karetki pogotowia) – zgłosić pracownikowi Purinova Sp. z o.o. lub w portierni;

Purinova Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy załadunku/rozładunku i uprawnia swoich pracowników oraz pracowników ochrony spółki do usunięcia z terenu Spółki osób nierespektujących obowiązujących przepisów i zasad oraz niesprawnych pojazdów.

### 5.3. ZASADY PPOŻ

W budynkach i obiektach firmy Purinova Sp. z o.o. oraz na terenach przyległych do nich, zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji w szczególności zabronione jest:

- używania otwartego ognia,
- palenia tytoniu i e-papierosów na terenie Spółki
- składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji,
- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
- uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do:

- sprzętu ppoż., przeciwwybuchowych urządzeń odciążających, wyjść ewakuacyjnych,
- wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego,

W przypadku pożaru – o ile jest to właściwe i bezpieczne, użyć gaśnicy do gaszenia małego bądź będącego w początkowej fazie pożaru. Nie gasić pożaru ogarniającego cały ładunek. Zgłosić fakt użycia gaśnicy.

Wykonywać polecenie pracownika Purinova, oddalić się z miejsca zagrożenia – punkty zbiórki przed bramami.

#### 5.4. WYPADEK PRZY PRACY – POSTĘPOWANIE

Kierowca ma obowiązek:

- zapewnienia niezwłocznie pomocy osobie, która uległa wypadkowi,
- zabezpieczenia miejsca wypadku,
- niezwłocznego zawiadomienia o wypadku pracownika firmy Purinova, z którym ustalał miejsce rozładunku/załadunku/ postoju
- Zgłoszenie wypadku kierowcy nie zwalnia Wykonawcy usługi transportowej od przeprowadzenia postępowania powypadkowego, określonego w odpowiednich przepisach prawa pracy,
- Tryb postępowania powypadkowego dla wypadków mających miejsce na terenie firmy Purinova, należy zawsze uzgodnić z Działem BHP i OŚ. W postępowaniu powypadkowym może brać udział, na wniosek Pracodawcy Kierowcy, pracownik firmy Purinova wyznaczony przez Zarząd firmy Purinova,
- W przypadku zdarzenia potencjalnie wypadkowego (brak urazu), Kierowca zgłasza fakt zaistnienia takiego zdarzenia pracownikowi firmy Purinova.

#### 5.5. EWAKUACJA

Postępować zgodnie instrukcjami przekazywanymi przez pracowników firmy Purinova.

#### 6. OCHRONA ŚRODOWISKA

Na terenie Purinova Sp. z o.o. obowiązuje segregacja odpadów. Odpady należy usuwać do właściwych pojemników zgodnie z ich opisem.

W celu minimalizacji emisji spalin i hałasu podczas oczekiwania oraz w czasie rozładunku/załadunku Kierowca ma obowiązek wyłączyć silnik pojazdu.

##### ŚCIEKI I ODPADY CIEKŁE

**ZABRANIA SIĘ WYLEWANIA JAKIKOLWIEK NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH, DO ZIEMI ORAZ DO ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH**

- Kierowcy zobowiązani są do wywożenia wszystkich wytwarzanych, w ramach wykonywanych czynności, nieczystości ciekłych na zewnątrz terenu Purinova Sp. z o.o. w celu ich właściwego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
- W przypadku rozlania lub wycieku środków chemicznych, w tym również olejów i paliw, Kierowca jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia takiego zdarzenia pracownikowi lub innej osobie nadzorującej rozładunek lub załadunek, zapobieżenia przedostaniu się substancji do wpustów kanalizacji wszelkimi dostępnymi środkami.

##### W przypadku awarii, rozlania produktu:

- unikać wdychania par, nie chodzić po uwolnionych materiałach, o ile jest to możliwe zapobiegać się przedostaniu się uwolnionych materiałów do kanalizacji.



## 7. WAŻNE TELEFONY

<b>Portiernia Główna, Ochrona zakładu</b>	660624733 – Pracownik Ochrony
<b>Dział Produkcji Poliestrów i Estrów</b>	607912534 / 66432509 – Starszy Mistrz Produkcji
<b>Dział Magazyn</b>	607262418 – Kierownik Magazynu 660624723 – Starszy Mistrz Magazynu
<b>Dział BHP i Ochrony Środowiska</b>	660 624 717 – Specjalista ds. BHP 660 624 730 – Specjalista ds. Ochrony Środowiska